

Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

АКТ  
проверки противопожарного состояния объекта.

26.06.2020 года.

Комиссией в составе; Государственной инспекции  
(должность, фамилия, инициалы)  
Мрупа 2 Вишнев 14.07.80 прч 17 КР Тезиев БТ  
21 871 2 Ахмедов А.Т.

составили настоящий акт о противопожарном состоянии  
У-е школы лицей, Интеллектуальное  
(наименование предприятия, учреждения, организации, адрес)  
кабинет 2 Вишнев пер. Могол, микрорайон 1.

УСТАНОВЛЕНО:

Что, следующие мероприятия, предусмотренные противопожарными нормами и правилами исполнены, а именно;

1. дог. вчс вчс
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

Не исполнены следующие мероприятия, а именно;

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

**Выводы:** На основании вышеизложенного полагаем, что данный объект в целом отвечает противопожарным нормам и может осуществлять деятельность по функциональному назначению.

**Примечание:** в случае нарушений норм и правил пожарной безопасности, оставляем право за собой об отзыве данного документа, действительно в течении одного года со дня выдачи.

Руководитель объекта (Ф.И.О и роспись)

И. Акиф

Представитель объекта (Ф.И.О и роспись)

\_\_\_\_\_

Представитель госпожнадзора (Ф.И.О и роспись)

Тезиев БТ

