

Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

АКТ

проверки противопожарного состояния объекта.

«04» сентября 2019 года.

Комиссией в составе: Государственной инспекции
(должность, фамилия, инициалы)
МРУ по г. Бишкек ТЧ-ТБ при ПТР
Тужчиев Б.Т., директор А.С. Тужчиев Д.А.

составили настоящий акт о противопожарном состоянии
Центра - музея интеллектуального развития
(наименование предприятия, учреждения, организации, адрес)
г. Бишкек пер. Научманбаева, 1.

УСТАНОВЛЕНО:

Что, следующие мероприятия, предусмотренные противопожарными нормами и правилами исполнены,

а именно:

1. соответствие нормам и правилам
2. пожарной безопасности И.
3. _____
4. _____
5. _____

Не исполнены следующие мероприятия,

а именно:

1. _____
2. _____
3. _____

Выводы: На основании вышеизложенного полагаем, что данный объект в целом отвечает противопожарным нормам и может осуществлять деятельность по функциональному назначению.

Примечание: в случае нарушений норм и правил пожарной безопасности, оставляем право за собой об отзыве данного документа, действительно в течении одного года со дня выдачи.

Руководитель объекта (Ф.И.О и роспись)

А.С. Тужчиев Д.А.

Представитель объекта (Ф.И.О и роспись)

Представитель господанадзора (Ф.И.О и роспись)

Тужчиев Б.Т.



Государственная инспекция по экологической технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики.

АКТ

проверки противопожарного состояния объекта.

«04» сентября 2018 года.

Комиссией в составе ; Государственный инспектор

МРУ по г. Бишкек ТЧЭТБ при ПТР (должность, фамилия, инициалы)

Турешев Б.Т., зам. директора Шорафутдинов Т.А.

составили настоящий акт о противопожарном состоянии

ОО «Чокор - Интеллект» интеллектуального развития

(наименование предприятия, учреждения, организации, адрес)

Директор Амиджолов Т.К. Бишкек пер. Нойманова, 1

УСТАНОВЛЕНО:

Что, следующие мероприятия, предусмотренные противопожарными нормами и правилами исполнены,

а именно:

1. соответствует нормам и правилам

2. пожарной безопасности КР.

3. _____

4. _____

5. _____

Неисполнены следующие мероприятия,

а именно:

1. _____

2. _____

3. _____

Выводы: На основании вышеизложенного полагаем, что данный объект в целом отвечает противопожарным нормам и может осуществлять деятельность по функциональному назначению.

Примечание: в случае нарушений норм и правил пожарной безопасности, оставляем право за собой об отзыве данного документа, действительно в течении одного года со дня выдачи.

Руководитель объекта (Ф.И.О и роспись)

Амиджолов Т.К.

Представитель объекта (Ф.И.О и роспись)

Шорафутдинов Т.А.

Представитель госпожнадзора (Ф.И.О и роспись)

Турешев Б.Т.

Государственная инспекция по экологической технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики.

АКТ
проверки противопожарного состояния объекта.

«30» августа 2017 года.

Комиссией в составе ; Турсунбаева Д. А.

И. Р. У. по 2 Бишкек ТМ ЭТБ при ИТР (должность, фамилия, инициалы)

Турсунбаева Д. А.

составили настоящий акт о противопожарном состоянии

Школа - музей историко-культурного наследия

(наименование предприятия, учреждения, организации, адрес)

2 Бишкек пер. Мухомобоева 1

УСТАНОВЛЕНО:

Что, следующие мероприятия, предусмотренные противопожарными нормами и правилами исполнены,

а именно:

1. соответствует нормам и правилам

2. порядком содержания И.

3.

4.

5.

Неисполнены следующие мероприятия,

а именно:

1.

2.

3.

Выводы: На основании вышеизложенного полагаем, что данный объект в целом отвечает противопожарным нормам и может осуществлять деятельность по функциональному назначению.

Примечание: в случае нарушений норм и правил пожарной безопасности, оставляем право за собой об отзыве данного документа, действительно в течении года со дня выдачи.


Руководитель объекта (Ф.И.О и роспись)

Д. А. Турсунбаева

Представитель объекта (Ф.И.О и роспись)

Представитель госпожнадзора (Ф.И.О и роспись)

Турсунбаева Д. А.



Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

АКТ

проверки готовности объекта

Ремонтно-монтажные работы по 2 Вилкам

25 августа 2016г

г. Бишкек

Мы комиссия в составе Государственной инспекции

(должность, фамилия, инициалы)

Руководитель Вилкам ТИЭТБ при ПКР

Тумшев БТ, Руководитель Айрачиев Д.А.

составили настоящий акт в том, что проверка противопожарного состояния

Центра - швейной фабрики в г. Бишкек

(наименование предприятия, учреждения, организации, адрес, Ф.И.О.)

2 Вилкам ул. Манчжурская 67

УСТАНОВЛЕНО

Что следующие мероприятия, предусмотренные противопожарные нормы и требования предписанием госпожнадзора исполнены, а именно:

Выполнены.

(указать выполненные противопожарные мероприятия)

2

Не исполнены следующие мероприятия:

2

На основании вышеизложенного полагаем, что состояние объекта

соответствует

(соответствует / не соответствует)

противопожарным нормам и правилам:



Подпись

Тумшев БТ
Айрачиев Д.А.