

Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

АКТ

проверки противопожарного состояния объекта.

«04» сентября 2019 года.

Комиссией в составе; Государственной инспекции
(должность, фамилия, инициалы)

УРУ по г. Бишкек ТЧЭТБ при ПТР
Тужчиев Б.Т., директор Айтмучиев Д.А.

составили настоящий акт о противопожарном состоянии

Циркада - музей интеллектуального развития
г. Бишкек пер. Научманбаева, 1.
(наименование предприятия, учреждения, организации, адрес)

УСТАНОВЛЕНО:

Что, следующие мероприятия, предусмотренные противопожарными нормами и правилами исполнены,

а именно:

1. соответствие нормам и правилам
2. пожарной безопасности И.

3.

4.

5.

Не исполнены следующие мероприятия,

а именно:

1.

2.

3.

Выводы: На основании вышеизложенного полагаем, что данный объект в целом отвечает противопожарным нормам и может осуществлять деятельность по функциональному назначению.

Примечание: в случае нарушений норм и правил пожарной безопасности, оставляем право за собой об отзыве данного документа, действительно в течении одного года со дня выдачи.

Руководитель объекта (Ф.И.О и роспись)

Айтмучиев Д.А.

Представитель объекта (Ф.И.О и роспись)

Представитель госпожнадзора (Ф.И.О и роспись)

Тужчиев Б.Т.



Государственная инспекция по экологической технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики.

АКТ

проверки противопожарного состояния объекта.

«04» сентября 2018 года.

Комиссией в составе ; Юсупов Свентий инспектор

МРУ по г Бишкек ТЧЭТБ при ИТР (должность, фамилия, инициалы)

Турешев Б.Т., зам директора Шорафутдинов Г.А.

составили настоящий акт о противопожарном состоянии

ОУ, Центр - музей интеллектуального развития

(наименование предприятия, учреждения, организации, адрес)

Директор Ажибеков Т.К. Бишкек пер Нойманбаева, 1

УСТАНОВЛЕНО:

Что, следующие мероприятия, предусмотренные противопожарными нормами и правилами исполнены,

а именно:

1. соответствует нормам и правилам и
2. пожарной безопасности.
3. _____
4. _____
5. _____

Неисполнены следующие мероприятия,

а именно:

1. _____
2. _____
3. _____

Выводы: На основании вышеизложенного полагаем, что данный объект в целом отвечает противопожарным нормам и может осуществлять деятельность по функциональному назначению.

Примечание: в случае нарушений норм и правил пожарной безопасности, оставляем право за собой об отзыве данного документа, действительно в течении одного года со дня выдачи.

Руководитель объекта (Ф.И.О и роспись)

Ажибеков Т.К.

Представитель объекта (Ф.И.О и роспись)

Шорафутдинов Г.А.

Представитель госпожнадзора (Ф.И.О и роспись)

Турешев Б.Т.

Государственная инспекция по экологической технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики.

АКТ
проверки противопожарного состояния объекта.

«30» августа 2017 года.

Комиссией в составе; Турсунбаева И. А.

ИРЧ по 2 Бишкек ТИЭТБ при ИТР (должность, фамилия, инициалы)

Турмашев БТ, директор Айыл Чыбар Д. А.

составили настоящий акт о противопожарном состоянии

Школа - музей ист. и структурного родства

(наименование предприятия, учреждения, организации, адрес)

2 Бишкек пер. Мухомобоева 1

УСТАНОВЛЕНО:

Что, следующие мероприятия, предусмотренные противопожарными нормами и правилами исполнены,

а именно:

1. соответствует нормам и правилам

2. порядком благоустройства.

3.

4.

5.

Неисполнены следующие мероприятия,

а именно:

1.

2.

3.

Выводы: На основании вышеизложенного полагаем, что данный объект в целом отвечает противопожарным нормам и может осуществлять деятельность по функциональному назначению.

Примечание: в случае нарушений норм и правил пожарной безопасности, оставляем право за собой об отзыве данного документа, действительно в течении года со дня выдачи.


Руководитель объекта (Ф.И.О и роспись)

И. Айыл Чыбар Д. А.

Представитель объекта (Ф.И.О и роспись)

Представитель госпожнадзора (Ф.И.О и роспись)

Турмашев БТ



Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

АКТ

проверки готовности объекта

Ремонтно-монтажные работы по г. Бишкек

25 Октября 2016г

г. Бишкек

Мы комиссия в составе

Государственный инспектор

(должность, фамилия, инициалы)

Руно г. Бишкек ТИЭТБ при ПКР

Турмашев Б.Т., Фирманов Айгулчиев Д.А.

составили настоящий акт в том, что проверка противопожарного состояния

Центра - музей и этнографический музей

(наименование предприятия, учреждения, организации, адрес, Ф.И.О.)

г. Бишкек ул. Математиков 1

УСТАНОВЛЕНО

Что следующие мероприятия, предусмотренные противопожарные нормы и требования предписанием госпож надзора исполнены, а именно:

Выполнены.

(указать выполненные противопожарные мероприятия)

2

Не исполнены следующие мероприятия:

2

На основании вышеизложенного полагаем, что состояние объекта

соответствует

(соответствует / не соответствует)

противопожарным нормам и правилам:



Подпись

Турмашев Б.Т.
Д.А. Фирманов