Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

АКТ
проверки противопожарного состояния объекта.

«26» августа **2020 года.**

Комиссией в составе; Государственный инспектор
(должность, фамилия, инициалы)
МРУ по г. Бишкек ГИЭТБ при ПКР Дешев Б.Г
21 отр г Ахмаров А.Т.

составили настоящий акт о противопожарном состоянии
У-е школа лицей, Интеллектуально
(наименование предприятия, учреждения, организации, адрес)
развитие г Бишкек пр. Чойбекова, 1.

УСТАНОВЛЕНО:

Что, следующие мероприятия, предусмотренные противопожарными нормами и правилами исполнены, а именно;
1. соответствует
2.
3.
4.

Не исполнены следующие мероприятия,а именно;
1.
2.
3.

Выводы: На основании вышеизложенного полагаем, что данный объект в целом отвечает противопожарным нормам и может осуществлять деятельность по функциональному назначению.

Примечание: в случае нарушений норм и правил пожарной безопасности, оставляем право за собой об отзыве данного документа, действительно в течении одного года со дня выдачи.

Руководитель объекта (Ф.И.О и роспись)

Представитель объекта (Ф.И.О и роспись)

Представитель госпожнадзора (Ф.И.О и роспись) Дешев Б.Г

176